

가톨릭대학교 성의교정 건물별 CCTV 설치 및 운영 현황(2017.10.20.)

구분	층	총무팀	연구소	계	비고
대학본관	6	5	0	5	
	5	5	4	9	동의원소실
	4	11	0	11	
	3	13	0	13	
	2	9	0	9	
	1	12	0	12	
	B1	8	0	8	
<b>소계</b>		<b>63</b>	<b>4</b>	<b>67</b>	
성의회관	14	5	0	5	
	13	0	0	0	
	12	0	12	12	포-가 연구원
	11	10	0	10	
	10	13	0	13	
	9	20	1	21	도서관
	8	6	74	80	START센터
	7	3	0	3	
	6	3	0	3	
	5	7	0	7	
	4	2	0	2	
	3	4	0	4	
	2	3	0	3	
	1	5	0	5	
	B1	4	0	4	
	B2	5	0	5	
	엘리베이터	6	0	6	
<b>소계</b>		<b>96</b>	<b>87</b>	<b>183</b>	
의생명산업연구원본관	8	4	6	10	동물실험실
	7	2	23	25	동물실험실
	6	3	19	22	동물실험실
	5	3	0	3	
	4	2	0	2	
	3	5	0	5	
	2	3	0	3	
	1	7	0	7	
	B1	7	0	7	
<b>소계</b>		<b>36</b>	<b>48</b>	<b>84</b>	
의생명산업연구원 별관	4	0	5	5	응용해부연구소
	3	0	3	3	
	2	2	3	5	
	1	2		2	
<b>소계</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	
<b>총계</b>		<b>199</b>	<b>150</b>	<b>349</b>	